

Leitfaden für die Verwendung des Erstbemusterungsportals Version 6 – 22.05.13

In der Vergangenheit wurden uns per Post Erstmusterprüfberichte in Papierform zugesendet. Dies führte unnötigerweise zu Verspätungen im Erstbemusterungsprüfprozess. Daher wurde das Lieferantenbemusterungsportal geschaffen um nun fertiggestellte Bemusterungsdokumente, konvertiert in PDF Format, hochzuladen. Nur die Erstmuster an sich müssen zur Prüfung und Aufbewahrung noch per Post an BOS gesendet werden.

Das Portal ist verbunden mit dem BOS weltweiten on-line Bemusterungssystem, das folgendes zur Verfügung stellt:

- Eine Datenbasis für BOS und Lieferantenerstbemusterung
- Vorlage von elektronischen (pdf) Dokumenten (Lieferant $\overleftarrow{\leftarrow} \rightarrow$ BOS)
- Simultane Bemusterung ermöglicht schnelle Verbesserungsschleifen (innerhalb des Zieltermins)
- Ein web-basiertes Echtzeit-System gibt dem Lieferant Transparenz über den Bemusterungsstatus
- Zeichnungen und Blankodokumente
- Definiert
 - Bemusterungsanforderungen
 - Zieltermin für die Vorlage
 - Bemusterungserwartungen von BOS
 - zu verwendende Dokumente

Wichtige Information:

Unvollständige Erstmusterprüfberichte sowie fehlerhafte Vorlagen können von der Qualitätssicherung nicht verarbeitet werden. Dies führt zur Ablehnung der Bemusterung und damit zur Verzögerung der Abschlusszahlung für das Werkzeug bis zur vollständigen Freigabe. Außerdem werden wir im Falle einer wiederholten Bemusterung Gebühren von Ihrem Unternehmen erheben.

Um die Erstbemusterung abzuschließen und einen reibungslosen, schnellen und vollständigen Bemusterungsprozess sicherzustellen, müssen diese Themen eingehalten werden.

<u>Index</u>

Zugang zum System / Login

Ihre Portalübersicht

Wie werden Bemusterungsergebnisse übermittelt

Gesamtentscheid

Maßnahmenplan

Bauabweichung

Regelmäßige Prüfung des Erstbemusterungsportals



Zugang zum System / Login

Um Zugang zu bekommen muss man die BOS Teilenummer und Bestellnummer einer aktuellen Bemusterungsvorlage haben. Diese Information kann der automatisch generierten E-Mail zur Bemusterung entnommen werden.

Das Portal befindet sich auf unserer Homepage <u>www.bos.de</u>. Wählen Sie die passende Sprache aus.



Gehen Sie auf Lieferanten um zum BOS Lieferantenportal zu gelangen



Gehen Sie zum Erstbemusterungsportal.

Bitte beachten Sie, dass Sie hier auch die Möglichkeit haben die BOS Lieferantenrichtlinien einzusehen.





Tragen Sie bitte die BOS Teilenummer und Bestellnummer ein und klicken Sie auf Login.

UNTERNEHMEN PR	RODUKTE KUNI	den karriere	LIEFEI	RANTEN		BOS	
Allgemein Aktuelles / Veröffentlichungen	Anmeldu	ing zum Er	rstbe	emusterungspo	ortal		
Einkauf Logistik	Teilenummer: Bestellnummer:				Teilenu Bestellr	mmer und nummer hier einti	ragen
Qualität		ANMELDEN		Auf Anmelden klick	ken		
Umwelt			l		Kell		
Kontakt							

Eine andere Möglichkeit zum Erstbemusterungsportal zu gelangen ist, auf den Link in der E-Mail zur Bemusterungsaufforderung zu klicken.

Ihre Portalübersicht

zurück

Sobald Sie sich erfolgreich eingeloggt haben, gelangen Sie zu folgender Ansicht. Diese bietet Ihnen eine Übersicht über all Teile mit aktivem Bemusterungsstatus.

INITIAI ALL PART	Sampiin s неlp к		ENG	GLISH 😱 O	You are logg BOS Plastics 58922	jed in as Systems Gmb	H SUPPOI		S
All Parte	S								
di i di ta	-				_				
	open 8		Closed 1	0	verdue 6				
Refused 1	onditionally 4 R	equired 3 Sto	pped 0 Appr	oved 1					
								Corrective	
Status	Part Number	Part Name	Order Date	Target Date	Submission days left	Times re-sampled	Deviation days left	Action Plan required	BOS Comment
Approved	898400469003	assy end cap LH Sv wo lacker	2011-03-17	2011-03-31	28 Days overdue				Sampling
Required	991801206101	rod end LH KBR anthrazit (black)	2011-03-21	2011-03-23	36 Days overdue				
Required	991800988003	Looking lever LH	2011-03-21	2011-03-22	37 Days overdue				
Refused	991801206801	rod end RH KBR oyster 71	2011-03-21	2011-03-22	37 Days overdue				fgffg
Conditionally	991801204802	Endcap RH KBR everrestgrau F01	2011-03-23	2011-04-21	7 Days overdue				test 3
		78 Deckel re							duplicate test duplicate

Hier sehen Sie alle aktiven Bemusterungen Ihres Unternehmens, den Status jeder Bemusterung und bis wann spätestens die jeweilige Bemusterung abgeschlossen sein muss.

Um weiter zu kommen, muss man auf die jeweilige Teilenummer klickt.



Erstbemu	usterun	gsportal			DOC	
			DEUTSCH 💽 OK	Sie sind angemeidet als BOS Plastics Systems 58978	BOS	

Im oberen Bereich der Ansicht gibt es mehrere Funktionalitäten, die folgendes beinhalten:

- ALLE TEILE Hiermit kommt man zurück zur Übersicht über alle Teile wenn man in der Bemusterung eines einzelnen Teils ist.
- HILFE Hiermit kommt man zu diesem Leitfaden
- SCHLÜSSEL Gibt die Erklärung zu jeder/m im Portal verwendeten Farbe / Symbol
- ABMELDEN Meldet Sie ab und bringt Sie zurück zum BOS Lieferantenportal
- SPRACHE | OK Sprache aus der Auswahlliste auswählen und auf OK drücken
- SUPPORT Diese Funktion erstellt eine E-Mail an den System Support. Sollten es einen Systemfehler geben oder Sie benötigen Hilfe können Sie diese Funktion verwenden. Diese Hilfefunktion sollte nicht für generelle Anfragen zu Projektthemen verwendet werden.

	LISU	emusterui	igsportai		_		Sie sind	d angemeldet	als		BOS		
					EN	DEUTSCH	I ▼ OK BOS PI 58978	astics Systems	s SUPPOF	• \	2		
			_	-	-	_	_	_	_			_	
Те	il cove	er RR Jt											
Vert	bleibende	Tage für Bemu	sterung: 115 Tage (iberfallig						Anzahi	Anzahl		
5	Status	Teilenummer	Zeichnungsnr / Index	Kontak	t BOS	Durchlauf Bemusterung	Bemusterungsstufe	Bestelldatu	um Zieltermin	Muster Werk	Muster	Korrekturmaßna erforderlict	hmen 1 bis
Erf	orderlich	991801491101	9918014699/0	1 tbarton@)bos.de	Erstbemust.	VDA 3	2011-04-21	2011-08-12	5	2		
			K				Kommentar BOS						
			Bemusterunge				Kommentar	Kommentar					
#	An	forderung	-durchlauf	Status	D	okument	Lieferant	BOS	В	eschreibur	ng	Information	
1	Mustert	eile	1		Bericht	hochladen	[Bearbeiten]		Minimum 3 v Teile per Nesi sind erford Bemusterungsv Dimensionstest als Referenz aufbewahrt. Zu Musterlieferung Lieferdaten anzugeben. FÅ ³ /ar PPAP Pu auch: www.aiag FÅ ⁴ /ar VDA Put auch: www.vda-	vollstĤndig t/Matrize o lerlich orlage. Dies s verwende zmuster ur Rļckv ist es e auf der blikationen, .org. Jilkationen,	I nummerie der Werkze fÅ ⁷ /4r e se werden fÅ et und werd signiert u verfolgung rforderlich n Deckb lesen Sie b lesen Sie b	arte eug jine VXr Jahn und der der die Jatt	E
2	Deckbla VDA	tt / Warrent	1 E	forderlich	Übermi 413_20	ttelt 🔑 11 Deckbl			Eine Checkliste wird verwendet und die Ergebr um mit Untersc alle Angal wabrheitsgemår	für die Er t um die hisse zu be chrift zu bes ben ri ¤ÃŸ sind	rstbemuster Anforderung schreiben u stĤtigen, da ichtig u	ung gen und ass und	

Um Zeichnungen abzurufen (falls verfügbar) kann auf Zeichnungsnummer / Index geklickt werden.

Die Bemusterung eines Teils besteht aus einer Reihe von Anforderungen, für die je ein PDF Dokument (kann mehrere Seiten enthalten) hochgeladen werden muss. Dieses PDF Dokument muss den notwendigen Nachweis liefern, dass die Komponente den Anforderungen der Spezifikation / Zeichnung entspricht. Da die Datei 5 MB nicht überschreiten darf, bitte bei der Erstellung des PDF Dokuments darauf achten, die Bilder zu komprimieren bevor Sie die Datei in ein PDF Format konvertieren. Fall Sie keinen PDF Drucker installiert haben, könne Sie diesen im Internet herunterladen (Google Suche: pdf Printer). Bitte drucken Sie mit einer Druckqualität von maximal 100dpi. Eine hohe Druckqualität verursacht eine große Datei und damit eine geringe Geschwindigkeit beim Hochladen.

Klicken Sie auf den Titel der relevanten <u>Anforderung</u> und Sie werden die folgende Ansicht bekommen. Hier erhalten Sie eine Dokumentenvorlage und darunter eine Datei mit zusätzlichen Informationen zur Bemusterungsanforderung. Sollte es keine Dokumentenvorlage geben, kann jedes gängige Format der Automobilindustrie verwendet werden.

Auch beim Hochladen eines Berichts (dies wird weiter unten beschrieben) gibt es die Möglichkeit, diese Dokumente abzurufen.



ALLE TEL	E HILFE SCH	ngsportal Rüssel Alimelden [DEUTSCH 💽 OK	Sie sind angemeldet als Avdel Deutschland GmbH 0070137000	HILFE BEI SYS	STEMPROBLEMEN	BOS
Bericht	übermittel	n Teilename	Anfordening		1	Information:	
990900011401	2 encountry sin	multi range blind rivet 2 2x10 4	Deckblatt / Warrant VDA			keine	
	400 3909000114000	The second s				Bemusterungsdokur Bemusterungsformula	nente: Ir: Formular herunterladen
Beschreibung: Eine Checkliste fi bestätigen, dass	ir die Erstbemusterun alle Angaben richtig u hochlader	ig wird verwendet um die Anforde nd wahrheitsgemäß sind.	rungen und die Ergebnisse .	zu beschreiben und um mit Unte	rschrift zu	Prozessamweisung: F	ormular herunterladen
1.) Bericht auswä	hlen						
Bitte beachten Si das Beifügen zus Die PDF-Datei so	e, dass nur eine PDF- ätzlicher Dokumente i ilte kleiner sein als 10	Datei hochgeladen werden kann, ist nicht möglich. MB	Browse deshalb müssen alle Dokur	nente dieser Anforderung geme	insam als ein Dok	ument zur Verfügung g	estellt werden! Änderungen o
2.) Kommentar Li	eferant (optional)						

Wenn es nicht ein leeres Dokument zur Verfügung und Sie sind frei, jede Automobil-Format zu verwenden.



Wie werden Bemusterungsergebnisse übermittelt

zurück

Klicken Sie in der nachfolgenden Ansicht in Spalte Dokument auf "Bericht hochladen".

	Init ALL R	tial Sa ≜RTS H	ELP KEY		tal ut 🏔	NGLISH	- (×	You a BOS F 58978	re logged Plastics Sys	in as stems SUPF		os			
am evi	pling d ation d	lays left: <mark>84 (</mark> lays left: 7	Days overdue													
sta	tus	Part Numb	er Drawing Index	Number /	BOS Contact	Re-samp cycle	gnilo	Sampi Level	ing	Order Date	Target Date	Number of samples for plant	Number of samples for Engineering Unit	Corrective required b	e Action Pi	an
Red	ulred	9918015388	00 📾 9918	14934/00	rmilis@bos.de	2		PRAP 3	3	2011-08-3	2011-09-15	5	2	2011-11-17		
30	\$ Com	ment	1													
Din	ension	al report wro	ng. Also need	o add packag	ging sheet											
•	Requi	irement	Times re-sampled	Status	Document		Supp Com	oller ment	BOS Con	i ment ^I	nformation				Informat	lo
	Appea Approv	irance val	1	Accepted	Uploaded P AAR_9918015	3880			Appr	oved a	For appearance a submit to the final	pproval, parts mu customer for app	st be supplied to BOS, v roval.	ho will then		
2	Perfor	mance 5	1		Upload Repor	t	(Edit)			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The organization naterial(s) when by the design rec For PRAP publica For VDA publicat	shail perform test performance or fu ord or Control Pla tilons, visit www.al lons, visit www.vda	ts for all part(s) or produ nctional requirements a n lag.org. a-qmc.de.	ict ire specified		
3	Proces Diagra	ss Flow am	1	Accepted	Uploaded PROCESS FL CH	low			Appr	oved 4	A process flow m Ilspatch.	ust define all the s	teps from from goods in	wards to		
	Proces	SS FMEA	2		Upload Repor	t	[Edit]			1	The PFMEA mus	t match the proces	ss detailed in the proces	s flow.		
5	Initial P Capab	Process	2		Upload Repor	t	(Edit)			4	A capability study (SC) and Critical	will be required for Characteristic (C	or each Significant Cha CC) shown on the drawir	racteristic 1g.		
5	MSA S	Studies	2		Upload Repor	t	[Edit]			ľ	t is required to s neasure all impo	ubmit MSA studie rtant characteristi	s for all gauges and dev cs.	fices used to		
	Trans;	port and									Suppliers providir	ng product shall w	ork with each of the loca	tions to		1
ł	_														•	

Das System wird Sie fragen, wo der PDF Ausdruck Ihres Bemusterungsdokuments auf Ihrem Computer gespeichert ist. Klicken Sie durchsuchen und lenken Sie das System zum Dokument und öffnen Sie es. Die Datei wird in das BOS Portal hochgeladen. Sollten Sie prüfen wollen, ob Sie das richtige Dokument hochgeladen haben, können Sie mit Doppelklick auf das PDF Symbol die Datei öffnen und anschauen.



Initial Sampli	ng Portal		\bigcirc	
ALL PARTS HELP	KEY LOG OUT 🧱 ENGLISH 🖵 🤇	You are logged in as BOS Plastics Systems 58978		
Transfer Docum	nent			
Part Number Drawing Nu	mber Part Name Requirement			
991801491201 👜 9918014	4700/01 side cover LH Jt Sample Parts			
or PPAP publications, visit www or VDA publications, visit www Upload Docume	ww.siag.org. vvda-qma.de.			
.) Choose Document			_	
Please note that only one odf	document can be uploaded! Changes or addit	Browse.	d therefore all documents under this s	ampling requirement
nust be within the one docume The file size should be less that	ent. In 6 MB			
2.) Supplier Comment (options	al)			
Verbleibende Zeichen: 2000				

Falls Sie später etwas korrigieren möchten oder falls Sie merken, dass Sie das falsche Dokument hochgeladen haben, müssen Sie den verantwortlichen Qualitätsingenieur der BOS Engineering Unit kontaktieren und darum bitten dieses spezifische Dokument abzulehnen (sofern die Frist noch nicht abgelaufen ist, wird dies den Gesamtentscheid nicht beeinflussen). Durch die Ablehnung eines Dokuments wird Ihnen ermöglicht, ein verbessertes Dokument hochzuladen.

Bitte prüfen Sie regelmäßig das Erstbemusterungsportal, da Sie auch über das Portal Feedback von BOS erhalten. Das Feedback von den Qualitätsingenieuren wird im BOS Kommentarfeld stehen.



	Erstbemuste	rungsporta	al				0.1					600			
				DEN 📕	DEU	Т СН 💌 ОК	BO3 589	SIND ango S Plastics 78	emelde Systen	ns <mark>sl</mark>					
	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
Verbl Dokur	eibende Tage für Be ment (Endgültige Ents	musterung: 81 scheidung / Verb	Tage überfällig esserungsmaßnal	hme / Bauab	weichung): 🔎 Entscheid		bericht ans							
Stat	us Teilenummer	Zeichnungsi Index	^{nr /} Kontakt B	OS Duro Bemu	chlauf sterung	Bemusterungss	stufe	Bestelld	atum	Zieltermin	Anzahl Muster Werk	Anzahl Muster EU	Korrektu erf	urmaßnahmen forderlich bis	plan
Mit Aufla	991801538700	991801493	4/00 rmills@bos	.de Erstbe	must.	PPAP 3		2011-08-	-30	2011-09-15	5	2			
						Kommentar E	30 S								
Dime	ensional report wrong	. Also need to ac	ld packaging shee	et.											
#	Anforder	ung	Bemusterungs -durchlauf	Status		Dokument	Kon Lie	nmentar eferant	Kom	nmentar BOS	Be	schreibung		Information	
1	Aussehensfreigabe		1	Frei	Überr AAR_	nittelt 🔎 99180153880			Appro	oved s	Zur Aussehe Lieferanten senden. BC Freigabe einholen.	nsfreigabe i Teile ar OS wird d beim En	muss der n BOS ann die dkunden		• III
2	Leistungsergebnisse		1								Die Organis ļr alle Te durchfļhre der Funktio der Zeich Prüfplan fe Für PPAP Sie bitte aucl Für VDA Sie bitte aucl	sation sollt eile oder M n, wenn L nnsanfordern nung od stgelegt sin Publikatione h: www.aiag Publikatione h: www.vda	e Tests aterialien eistungs- ingen in er im d. en, lesen .org. n, lesen qmc.de.		
3	Prozessflussdiagram	m	1	Frei	Überr PROC CH	nittelt 🔑 CESS FLOW			Appro	oved	Ein Prozessi alle Proz Wareneingar Warenausga	flussdiagran essschritten 1g bis ng definiere	nm muss vom zum n.		

Im obigen Fall kann man sehen, dass 2 Anforderungen frei sind. Dies wird auch dadurch deutlich, dass das Feld in Spalte Status grün ist. Der BOS Kommentar ist besonders dann wichtig, wenn die Anforderung abgelehnt wurde (rot), da hier oft mitgeteilt wird, was als nächstes getan werden muss.

lei /erb)oku	il extension p leibende Tage für B ıment (Endgültige Ent	rofile INNE emusterung: 81 scheidung / Verb	R Coc	ime / Bauabw	veichung):	Entscheidu	ngsbe	richt ansehe	n				
Sta	itus Teilenummer	Zeichnungsr Index	Ir / Kontakt B	DS Durch Bemust	hlauf terung Be	emusterungsstu	ufe E	Bestelldatur	n Zieltermi	n Anzahl Muster Werk	Anzahl Muster EU	Korrektu erfe	ırmaßnahmen orderlich bis
Mit Auf	991801538400	991801493	3/00 rmills@bos	.de Erstbern	nust. PF	PAP 3	2	2011-08-30	2011-09-1	15 5	2		
			1			Kommentar BC)S						
Dim	ensional wrong												
#	Anforde	rung	Bemusterungs -durchlauf	Status	Dol	kument	Komn Liefe	nentar K erant	ommentar BOS	Be	schreibung		Information
10	Musterteile		1	Abgelehnt Übermittelt > Lieferant		tra nuu the sel or evi shi the sal to Ira	ed the cking mber from package vice used the dence of pment of first mple pieces BOS puato.	Bemusterung werden få% verwendet Referenzmus aufbewahrt. Rå%ckverfol Musterlieferu Deckblatt an Få%r PPAP Sie bitte auch Sie bitte auch Sie bitte auch	svorlage. 4r Dimensi und werd ster signie gung ng ist es erf daten aut zugeben. Publikatione 1: www.vda-	Diese ionstests len als ert und Zur der forderlich f dem en, lesen .org. n, lesen qmc.de.			
11	Deckblatt / Warrent	PPAP	1	Abgelehnt	Übermitte PSW_99	elt 🔎 180153840		PS Cu nai BC AU pro	W wrong, stomer me Division: DS Itomotive oducts puato, S.A	Eine Cher Erstbemuste um die Anfr Ergebnisse a um mit bestĤtigen,	ckliste fÃ: rung wird ve orderungen zu beschrei Unterschr dass alle	4r die erwendet und die ben und ift zu Angaben	

In diesem Fall gibt es einige abgelehnte Anforderungen. Solange man sich vor dem <u>Zieltermin</u> befindet ist es noch möglich Korrekturen vorzunehmen und eine "verbesserte" Version hochzuladen. Dies ist sehr wichtig, da es Ihnen eine bessere Möglichkeit bietet, Frei im Gesamtentscheid zu bekommen, was zu einer Freigabe der ausstehenden Zahlungen führt.

1	1
B	3 5)
1	2

	Initial	Sam	nplin	g P	ortal	-			You are l	ogged in	as			BOS		
						ENG ENG	SLISH	UK OK	BOS Plas 58922	tics Syste	ms Gr	mbH SUF		0		
Sam	pling days	left: 0														
Sta	tus	Part Nun	nber	Drawir Index	ng Number /	BOS Contact	Re-sa cycle	impling S S	ampling tatus ampling evel	Order D	ate	Target Date	Number of samples for plant	Number of samples for Engineering Unit	Correc Plan re	ctive Actior equired
Co	nditionally	8984000	86603	💷 898	34000863/04	ł	1	2/	011-03-29 VDA 3	2011-03	-22	2011-04-28	5	2		
во	S Commer	ıt														
dup	olicate test	duplicate f	test 2													
#	Requirem	nent	Times re-sa	s mpled	Status	Document		Supplier Commen	BOS t Comm	ent Info	rmati	on				Informatio
1	Process F	MEA	1 🕕		Rejected	Uploaded 🌡 pfmea.pdf	L.	dupiicate test 1	-	The	PFM ess fl	EA must mai ow.	tch the proo	ess detailed in th	ie	
2	Initial Pro Capabilit	ocess y	1 😶		Rejected	Uploaded 990100198 Mu	5 01	dupiicate test 2	dup tes	A ca t 6 Cha on t	apabil racter he dra	lity study will ristic (SC) and awing.	be required d Critical Ch	l for each Signifi aracteristic (CC)	cant shown	
3	IMDS Sul	bmission	1 🕕		Rejected	Uploaded Deckblatt.p	L df	dupiicate test 3	dup tes	All I sam app	EVLD ple su roved	data must b ubmission tar by BOS bef	e submitted get date, th ore sample s	using IMDS prio is will be verified submission	r to I and	
4	MSA Stu	dies	1 🕕		Rejected	Uploaded 990100198 Mu	L 501	dupiicate test 4	dup tes	t 3 It is dev	requi ices u	red to submit sed to measu	t MSA studie ure all impo	es for all gauges rtant characterist	and ics.	
5	Measurer test equip	nent and ment list	1 🕑		Rejected	Uploaded Deckblatt W	L) /arre	dupiicate test 5	dup tes	t2 alle	equip	ment used to	o control the	e quality of the p	oroducts	

Sollte es einen Gesamtentscheid Frei mit Auflage oder Abgelehnt geben, werden rote Punkte mit einem Ausrufezeichen ¹⁰ bei jedem abgelehnter Anforderung eingeblendet. Das bedeutet, dass für diese Anforderung eine spezifische Korrekturmaßnahme erforderlich ist! Mehr dazu in Abschnitt Maßnahmenplan.

Gesamtentscheid

<u>zurück</u>

Irgendwann im Bemusterungsprozess wird der EU-QE einen Gesamtentscheid treffen. Dieser kann folgendermaßen ausfallen: Frei mit Auflage oder Abgelehnt.

Der Bemusterungsprozess ist erst dann zu Ende, wenn der Gesamtentscheid der Bemusterung Frei ist.

BOS Initia Evalu	I Sampling	Submission sion Document			
DRAWING NUMBER	INDEX	SUPPLIER	Sender co	ontact details	ISSUE DATE
o.Z.		BOS Plastics	Name: Ha	nnes Schurt	2011-10-26
PART NUMBER	PART		e-mail: hs	churt@bos.de	
897201174700	ZB Hebaelar	m verniet.re BMW			
		ed	_		
	Conditi	onal approval	J	When not in receipt of a v	alid deviation no products to this condition must be shipped to any BOS plant.
	Rejecte	d	J		
New Initial Sampling re-	quired	YES 🖌 NO			

Sobald ein Gesamtentscheid erstellt wurde, bekommt der Hauptansprechpartner Ihres Unternehmens eine E-Mail mit dem Gesamtentscheid und einem Link zum Portal um dort die Detailinformationen zum Entscheid abzurufen.



From:	sampling-support@bos.de
To:	Herrington, Carlton (Ostfildern)
Cc	
Subject:	BOS Final Decision Report
🖂 Message	🔁 BOS Sampling Decision Letter 990800707300.pdf (137 KB)
Dear supp	lier,
the BOS q	uality team have given Limited Approval to your sampling submission of EJOMAT DELTA PT screw 30x18/10-Z with number 990800707300
For more o	detailed information please login to our portal under <u>http://sampling.bos.de</u>
Report: BO	DS Sampling Decision Letter 990800707300.pdf
Decision: L	imited Approval
BOS comm	ient: Test 251011 Ltd. Approval Final Decision
In case of	questions please contact a member of the BOS project team.
Best regar	ds,
BOS Engin	eering Unit Quality

Ist der Entscheid auf Frei mit Auflage oder Abgelehnt gefallen, ist es höchstwahrscheinlich, dass die abgelehnten Berichte überarbeitet werden müssen um im bereits beschriebenen Prozess den Status Frei zu erhalten. Dies wird ihnen im PDF Bericht zur E-Mail "Corrective Action Request" mitgeteilt.

<u>Maßnahmenplan</u>

zurück

Fall der EU-QE es für notwendig halt, einen Maßnahmenplan anzufordern, wird dieses Dokument per E-Mail zugesendet und auch im Portal zur Verfügung gestellt. Die Abarbeitung des Maßnahmenplan ist <u>nur</u> im Portal möglich.

	Initial Samplin	g Submission					
BOS	Evaluation De	cision Document					
DRAWING N	JMBER INDEX	SUPPLIER	Sender contact details	ISSUE DATE			
o.Z.		BOS Plastics	Name: Hannes Schurt		2011-10-26		
PART NUMBE	R PART		e-mail: hschurt@bos.de				
897201174700	D ZB Hebae	larm verniet.re BMW					
		oved	_	•			
	Cond	itional approval	When not in receipt of a v	alid deviation no prod	ucts to this condition must be shipped to any l	BOS plan	ıt.
	🗹 Rejec	ted	5		,		
New Initial Sa	mpling required	YES 🖌 NO					
BOS	Initial Sample S Supplier Correct	Submission active Action	Target date for completion 2011-11-30	Before issuing the repeat sa in agreement w	mple submission, please ensure that the proposed actions are ith the responsible BOB Engineering Unit Quality. It then the reseat Samule Submission will be relected and the or	ocess will st	art acain.
	DEVIATION	S	BOS EVALUATIO	N	SUPPLIER RESPONSE		
	Deviation	n description	Supplier action /Tool correction	berluper no	Action plan		
Sampling requirement	(For each deviation v requirement start a	vithin the same sampling new line and number)	(Note: For any changes to current specific deviation must be raised and a	ation an Internal BOS authorised)	(For detailed description please liase directly with responsible EU QE)	Resp. Name	Target date
Prozessflussdlagr amm	Dear Supplier your proce your incoming or final de	ess flow does not included espatch controls	Please add these defining the frequency and on the principle of zero defects.	please confirm you work	Please complete within portal not on this do	cument	
							

Der Maßnahmenplan gibt Auskunft darüber, in welchen Bereichen Verbesserungen notwendig sind.

Wenn eine Anforderung abgelehnt wurde, erscheint möglicherweise ein roter Punkt mit Ausrufezeichen . Dieses Symbol bedeutet, dass für diese Anforderung eine Maßnahme definiert werden muss!

Immer wenn dieses Symbol erscheint, muss zügig eine Maßnahme definiert werden. Dazu muss auf das Symbol geklickt werden. Bitte alle Informationen in unten gezeigter Ansicht ausfüllen.



Submission evaluation					
Part Number Part Name	Requirement	Information	Decision	Corrective Action Plan required by	
897201174700 ZB Hebaelarm verniet.re BMW F06	Process Flow Diagra	Information	Rejected		
BOS Evaluation					
Fault Description	Sup	plier Action			Drawing Change agreed
Dear Supplier your process flow does not included y final despatch controls	our incoming or Ple the	ase add these de principle of zero	fining the fr defects.	equency and please confirm you work on	No
Your entry					
Responsible Person					
Target date					
Proposed Improvement Action					
Verbleibende Zeichen: 2000					
Submit					

Wie oben dargestellt, wird der Fehler und die von Ihnen erwartete Maßnahme beschrieben.

Bitte die **E-Mail-Adresse** der verantwortlichen Person angeben, das Datum (bitte Drop-Down Kalender verwenden) bis wann die Verbesserungsmaßnahme freigegeben ist definieren und die genaue Maßnahme beschreiben, die Sie durchführen wird.

Bitte prüfen Sie die angegebenen Informationen gründlich und übermitteln Sie diese. Die Informationen werden dann an BOS übertragen. Die Übermittlung der Informationen stellt eine verbindliche Zusage dar, wie und wann die Abweichung korrigiert sein wird.

Sobald die Korrekturmaßnahme fertig gestellt und übermittelt wurde, wird aus dem roten Punkt ein grüner Punkt mit Haken 2.

Bitte behalten Sie immer in Erinnerung, dass das Portal nicht die bisherige Kommunikation (E-Mail, Besprechung, Telefonat) ersetzt.

Bauabweichung

<u>zurück</u>

Falls nötig und das Risiko, nicht vollständig freigegebene Teile an BOS zu liefern, nicht unangemessen ist, wird Frei mit Auflage gegeben. Eine Bauabweichung kann dann von BOS erstellt werden. Die Hauptkontaktperson Ihres Hauses wird darüber per E-Mail in Kenntnis gesetzt.

Extra line b	breaks in this message were removed.	
From:	sampling-support@bos.de	1
To:	Herrington, Carlton (Ostfildern)	
Cc:		
Subject:	Deviation report	
🖂 Message	🔁 BOS Sampling Deviation Letter 990800707300.pdf (139 KB)	
Dear suppl	lier,	
, However p NOTE: If yo	parts are needed and therefore a deviation has been granted to ship until 2011-11-02. Please attach a copy of the deviation document to all invoices. ou ship parts beyond the agreed time scale the shipment will be rejected and a penalty issued.	
For more o	detailed information please login to our portal under http://sampling.bos.de In case of questions please contact the Quality member of the BOS project team.	
Best regard	ds	
BOS Engine	eering Unit Quality	



Ohne Bauabweichung dürfen keine nicht vollständig freigegebenen Teile an BOS geliefert werden. Werden Teile ohne schriftliche Erlaubnis von BOS gesendet, werden diese auf Ihre Kosten zurück geliefert und zusätzlich eine Handlings-Pauschale erhoben.

Die Bauabweichung aus dem Erstbemusterungsportal ist auf eine definierte Zeit, maximal jedoch auf 90 Tage, befristet. Sofern erstellt, wird sie als Anhang an eine E-Mail als auch im Portal zur Verfügung gestellt. Die Bauabweichung definiert die Abweichungen, die vorübergehend gebilligt werden.

1	\bigcirc	Initial S	ample Submission		
I	BOS	BOS T	emporary Deviation - This deviat	tion provides approval to ship the al	bove mentioned parts to BOS Plants only until valid date.
	$\langle \nu \rangle$	Please	include a copy of this document w	ith each delivery note other wise th	e batch will be rejected.
			Valid until date	2011-12-14	Approved by EU QE Cariton Herrington
			(max. 90 days)	
			Discourse in the test of the second secolity level.	and the second sec	disconcional among mentioned in the connective patient. This will be a see

Archiv im Portal

Um den Lieferanten zu unterstützen und die offenen Aufgaben transparenter zu machen, gibt es im Portal ein Archiv. Alle abgeschlossenen Bemusterungen >30 Tage werden automatisch archiviert. Die Dokumente werden aus dem Portal gelöscht (in ISPO+ bleiben sie erhalten). Dies beugt einer Überfüllung des Servers vor.

Initia ALL PAR	al Sampi rs ante a	ing Porta av 10500	al man	ан 💽 ок	You are logged BOS Plastics S 0088800880	in as istems Gyo	rladamer	SYSTEM SU	
All Par	ts								
	open 66		Closed 4	8	Overdue 111				
Research 0	Conditionally 12	Required 54	Stopped 17	tioned at					
Closed sampli	ngs >30 days are	archived and docu	ments will be de	leted.					
Open A	rchived	-							
Status	Part Number	Part Name	Order Date	Target Date	Submission days left	Times re- sampled	Deviation days left	Corrective Action Plan required by	BOS Comment
Required	991801472200	backet rails RH	2010-12-21	2011-08-12	552 Days overdue	4	290 Days overdue	2012-04-20	In den Deckblätter ist n aufgeführt 2 Die Maßprüf Mitarbeiter gegengeprüft
Required	991801469801	drawer slide LH	2010-12-21	2011-08-12	552 Days overdue	2	398 Days overdue	2011-12-19	Teile sind derzeit verbaut nicht den Vorgaben. Deci Elemente Aussehenstrei Materialprüfung etc. sind vorzustellen
Conditionally	991801470402	slider UPR	2010-12-21	2011-08-12	552 Days overdue	4	398 Days overdue	2011-12-21	Telle sind derzeit verbaut Deckblätter bezüglich DE und neu vorzustellen 2 in Lieferant Deitaplast aufgr nicht vom BOS Mitarbeite
Conditionally	991801472300	backet rails LH	2010-12-21	2011-08-12	552 Days overdue	3	290 Days overdue	2011-12-19	In den Deckblätter ist n aufgeführt : Die Maßprüf Mitarbeiter gegengeprüft

Im Beispiel oben sind viele überfällige, noch nicht abgeschlossene Bemusterungen abgebildet. Diese werden nicht archiviert. Erst wenn die Bemusterung vom EU Qualitätsingenieur freigegeben oder gestoppt wird, kann die Bemusterung archiviert werden.



Das folgende Bild zeigt den "Archiviert" Aussicht.

open 66		Closed 48 Overdue 11			111				
Rejected	Conditionally 1	Required 54	Stopped 17	Approved 3					
losed san	nplings >30 days a	are archived and d	locuments will	be deleted.					
Open Status	Part Number	Part Name	Order Date	Target Date	Submission days left	Times re- sampled	Deviation days left	Corrective Action Plan required by	BOS Comment
Stopped	897201174600	ZB Hebelarm verniet li BMW F06	2011-01-13	2011-06-10		Initial sampling			
Approved	991801568000	guiding bolt	2011-04-12	2011-08-12		3		2012-04-20	
Approved	991800096601	Federtraeger f. Rohr d26x1	2012-01-11	2012-01-26		Initial sampling			COP part for Jaguar pro be accepted as basis for document transfer into I
Approved	991800123903	Federzapfen Rohr d25 sz	2012-01-11	2012-01-26		Initial sampling			COP part for Jaguar pro basis for cover sheet sa transfer into ISPO+ only
Approved	991800926502	bearing ?25.2	2012-01-11	2012-01-26		Initial sampling			COP part for Jaguar pro basis for cover sheet sa transfer into ISPO+ only.
Approyed	897201070100	assy spigot	2012-01-24	2012-07-12		2			PPAP Deckblatt wird bei Einzeitel 9917004303 P 897201070101 den ent 00 wird nicht weiterverfo
Approved	991800885900	eccentric bearing	2012-01-24	2012-07-25		3			
Stopped	991801606501	detent LH Bla	2011-08-22	2012-04-27		Initial sampling			
Bennet	001001606601	datast PLI Dis	2011 00 22	2012 04 27		Initial			

Regelmäßige Prüfung des Erstbemusterungsportals

Trotz des Portals ist es wichtig die bestehende Kommunikation wie z.B. Project Reviews, E-Mails und Telefonate beizubehalten. Es ist allerdings auch wichtig den Bemusterungsstatus nicht nur auf Teileebene (Alle Teile Ansicht) sondern auch auf Anforderungsebene zu prüfen. Möglicherweise erachtet es der verantwortliche BOS Qualitätsingenieur in der Engineering Unit (EU-QE) oder im Werk (FY-QE) für notwendig, ein Bericht anzulehnen, den Sie übermittelt haben. Sollte der Zieltermin noch nicht erreicht sein, haben Sie die Möglichkeit den Bericht zu korrigieren und ihn nochmals hochzuladen. Dies hat dann keinen Einfluss auf den Gesamtentscheid.

Falls ein Bericht abgelehnt wurde und es Ihnen nicht klar ist warum, dann nehmen Sie bitte persönlich Kontakt mit dem Qualitätsingenieur auf. <u>Bitte nicht auf Anweisungen im Portal warten.</u>

Ebenso falls Sie Dokumente hochgeladen haben, die zu prüfen sind, sprechen Sie Ihre Kontaktperson pro aktiv an. Auch hier gilt: Bitte nicht auf Anweisungen im Portal warten.

<u>zurück</u>



	he ⁻ aoa									
erbleibende	Tage für Bemu	sterung: 15								
Status	Teilenummer	Zeichnungsnr / Index	Durchlauf Bemusterung	Bemusterungsstufe		Bestelldatum	Ziettermin	Anzahl Muster Werk	Anzah Muster I	Korrekturmaßnahmenplan erforderlich bis
Erforderlich	992610001600	9926100016/01	Erstbemust.	PPAP	1	2013-02-01	2013-03-01	0	0	
Kontakt BO	S Engineerin	ng Unit Quality	cherrington@bo	s.de	Engineering	Unit Purchase	cherrin +49.71	igton@bos.d 1 93601529	e	Lieferadresse(n) anzeigen

Um Sie bei der Kontaktaufnahme zu unterstützen, werden zwei Kontaktpersonen bei BOS angezeigt. Der EU Qualitätsingenieur (derjenige, der Definition 1 signiert) und EU Einkäufer (derjenige, der Definition 2 signiert). In der Abbildung oben ist es dieselbe Person, da hier eine Person Definition 1 und 2 signiert hat.